

Heizmodul ist verriegelt Fehlercode 02251

Nach mehreren „Fehlstarts“ wird aus Sicherheitsgründen das Heizmodul „verriegelt“

Die Zusatzheizung ist dann funktionslos und der Fehlereintrag lässt sich nicht ohne weiteres löschen.

Über die Funktion „Anpassung 10“ kann das Heizmodul wieder entriegelt werden.

Hier eine Beispielliste, der je nach Modell anzuwählenden Kanäle:

Bei Touareg (7L) Kanal 3

Bei Touran (1T) Kanal 42

Bei Transporter(7H) Kanal 3

Bei Audi A8 (4E) Kanal 7

Oder wählen Sie die dokumentierten Anpassungskanäle an und wählen den entsprechenden Kanal „Zusatzheizung entriegeln“

Im Fenster „gespeicherter Wert“ steht eine „0“

Im Fenster „neuer Wert“ tragen Sie eine „1“ ein

Button „Test“ drücken

Button „Speichern“ drücken

Button „Fertig, zurück“ drücken Fehlercode ist nun gelöscht.

Heizung nun auf Funktion prüfen, ggf. Fehler beheben.

Auto-Intern GmbH

Herner Str. 299, Gebäude B29 D-44809 Bochum Tel. 0234 88 66 422

www.auto-intern.de

Alle Rechte vorbehalten